تحقیقات بتن سال شانزدهم، شمارهٔ دوم تابستان ۱۴۰۲ ص ۱۴ – ۵ تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

اثر ورقهای تقویتی FRP در محیط مرطوب بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح فولادی در شرایط خوردگی

مریم ملکوتی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. محمدرضا اصفهانی * استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیدہ

از مهمترین دلایل ایجاد ضعف در سازههای بتن مسلح، خوردگی میلگرد می باشد. چنان چه روند خوردگی میلگردها ادامه پیدا کند و تمهیداتی برای مقابله در نظر گرفته نشود ممکن است باعث کاهش ظرفیت باربری عضو و یا حتی نابودی کامل آن گردد، پس در شرایط خوردگی باید سازه با استفاده از روشهای مختلف تقویت و ترمیم شود. به دلیل دوام مواد FRP در محیطهای خورنده، استفاده از این مواد جهت تقویت و بهسازی المانهای آسیب دیده بتنی در بر ابر خوردگی کاربرد دارد. در این پژوهش اثر ورقهای تقویتی CFRP بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح فولادی در مجاورت رطوبت و شرایط خوردگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به این منظور ابتدا تعداد ۱۰ تیر بتن مسلح با ابعاد مقطع ۲۰۰×۱۰۰ میلیمتر و به طول ۱٤۰۰ میلیمتر ساخته شد. یکی از نمونهها به عنوان نمونه ی شاهد در نظر گرفته شد و سایر نمونه ها تا رسیدن به ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد خوردگی تحت فرایند خوردگی قرار گرفتند. مقایسهی نتایج به دست آمده از آزمایشات نشان داد، خوردگی میلگردهای طولی بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح اثر می گذارد و با افزایش میزان خوردگی، ظرفیت باربری نمونهها کاهش پیدا می کند. تیرهای دارای خوردگی زمانی که با ورقهای PTT تقویت شدند تا ۳۵ درصد گی ظرفیت باربری نمونهها کاهش پیدا می کند. تیرهای دارای خوردگی زمانی که با ورقهای PTT تقویت شدند تا ۳۵ درصد افزایش ظرفیت خود گین نشان داد، خوردگی میلگردهای طولی بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح اثر می گذارد و با افزایش میزان خوردگی، ظرفیت باربری نمونهها کاهش پیدا می کند. تیرهای دارای خوردگی زمانی که با ورقهای PTT تقویت شدند تا ۳۵ درصد افزایش ظرفیت باربری نمونهها کاهش پیدا می کند. تیرهای دارای خوردگی زمانی که با ورقهای PTT تقویت شدند تا ۳۵ درصد افزایش ظرفیت خوردگی به میزان ۲۰/۲۹ درصد در برخی از نمونهها شده است.

واژههای کلیدی: تیر بتن مسلح تقویت شده، خوردگی میلگرد طولی، خوردگی تسریع شده، ورقهای CFRP.

^{*} نويسنده مسئول: esfahani@um.ac.ir

۱ - مقدمه

یکی از مشکلات رایج در زمینهی سازههای بتن مسلح خوردگی و آسیب میلگرد در محیطهای مرطوب و خورنده است. عوامل مختلفي ممكن است باعث شروع پديدهي خوردگي در سازه شوند که از جملهی آنها می توان به حملههای کلریدی و کربناته شدن اشاره کرد. آسیبهای وارد به سازه ناشی از خوردگی گاهی بهصورت جزئي بوده و ظرفيت سازه را اندكي كاهش ميدهد ولي در برخی موارد خوردگی ممکن است باعث خرابی های شدید در سازه شود و در نهایت صدمات مالی و جانی به ارمغان آورد. از این رو دستیابی به روشهای مؤثری که منجر به بازیابی ظرفیت سازه شده و شرایط بهرهبرداری مناسب را فراهم آورند، لازم و ضروری میباشد [۱]. خوردگی میلگرد فولادی در سازهها پیامدهای نامطلوبی ایجاد کرده و باعث بروز مشکلات متعددی نظیر کاهش مقاومت و شکلپذیری سازه، ترک خوردن بتن و بهطور کلی تضعيف عملكرد سازهاي عضو مي شود [٢].

نتایج تحقیقات Bertur و همکاران [۳] نشان داد که برای محاسبهی شدت خوردگی میلگرد در بتن، می توان میزان کاهش در سطح مقطع میلگرد را اندازه گیری کرد. همچنین افزایش حجم کردند. در هر مرحله ابتدا نمونه ها تا درصد مشخص شده تحت ناشی از محصولات خوردگی در بتن باعث بروز ترک و از بین رفتن چسبندگی بین میلگرد و بتن میشود. Lee و همکاران [۴] نهایی بر آنها وارد شد. بر اساس نتایج بهدست آمده مشخص شد ارتباط بین خوردگی میلگرد و مقاومت خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت با FRP ظرفیت تحمل بار در تیرها را افزایش داده و را مورد مطالعه قرار داده و نتيجه گرفتند خوردگی میلگردها باعث کاهش ظرفیت باربری تیرها و ایجاد ترک در پوشش بتنی اطراف میلگردها شده که با افزایش میزان خوردگی، عرض این ترکها افزایش پیدا می کند. Bonacci و Maalej [۵] اثر تقویت با ورق.های ^۱ FRP را در تیرهای آسیبدیده به علت خوردگی بررسی و مشاهده کردند در اثر تقویت، ظرفیت خمشی تیرها افزايش يبدأ مي كند.

> Soudki و همکاران [۶] تیرها را تحت بار سرویس تا حد نمایان شدن ترک، بار گذاری کرده و پس تقویت با ورق های CFRP نمونهها را در یک محیط تهاجمی حاوی یونهای کلرید قرار دادند. آنها افزایش ظرفیت باربری تیرهای تقویت شده نسبت به تبرهای فاقد تقویت را مشاهدهکردند.

Jian و همکاران [۷] اثر تعداد لایههای CFRP و اصلاح پوشش بتنی آسیب دیده بتنی با ملات پلیمری را در بازیابی ظرفیت تیرهای بتن مسلح در اثر خوردگی مطالعه کردند. آنها نتیجه گرفتند افزایش تعداد لایه های ورق CFRP باعث افزایش ظرفیت باربری می شود و با افزایش میزان خوردگی، بهتر است یوشش بتنی ترمیم شو د.

Almassri و همکاران [۸] در مطالعهای اثربخشی ترمیم با میلگردهای CFRP به روش تقویت نزدیک سطح ("NSM) را بررسی کردند تا کارایی این روش در بازگرداندن عملکرد مکانیکی تیرهای آسیبدیدهی بتن مسلح روشن گردد. مدلسازی به روش اجزای محدود و توسط نرم افزار آباکوس نیز صورت گرفت تا نتایج آزمایشگاهی و عددی با هم مقایسه شوند. در ادامه سختی تیر و الگوی ترک ها قبل و بعد از ترمیم بررسی شده و ظرفیت نهایی، شکلپذیری و مودهای شکست نیز مقایسه و مشخص شد ظرفیت خمشی و سختی تیر افزایش پیدا کرده است. Triantafyllou و همکاران [۹] اثر خوردگی میلگردها در تیرهای بتن مسلح دارای خوردگی و تقویت شده با FRP را مطالعه خوردگی قرار گرفته و سپس باری حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد ظرفیت تغییر شکل ها را کاهش میدهد. البته تیرهایی که در طول آزمایش، بار بیشتری را تجربه کرده بودند (حدود ۷۵ درصد ظرفیت نهایی قابل تحمل خود) در مراحل بعدی توانایی تحمل بار در آنها کاهش یافته و زودتر دچار ترک خوردگی شدند.

در اکثر مطالعات انجام شده ظرفیتی که در سازه پس از تقویت با ورق CFRP حاصل شده مورد بررسی قرار گرفته است، اما توجه به این نکته که سازه در طول عمر باقیمانده خود ممکن است باز هم مورد تهاجم عوامل مخرب قرار بگيرد نيز حائز اهميت مي باشد. پس باید پس از ترمیم و تقویت سازه با ورق های FRP اثر آن ها در افزایش ظرفیت سازه و مقاومت در برابر خوردگی مجدد نیز مورد بررسي قرار بگيرد. با توجه به توضيحات ارائه شده، تحقيق و مطالعه روى ابعاد مختلف اين موضوع ضروري است.

³ Near Surface Mounted

¹ Fiber Reinforced Polymer

² Carbon Fiber Reinforced Polymer

۲- برنامه آزمایشگاهی **1-1- مشخصات هندسی نمونه های آزمایشگاهی** در این پژوهش ۱۰ عدد نمونهی آزمایشگاهی شامل تیرهای بتن مسلح با ابعاد مقطع ۱۵۰ *۲۰۰ میلیمتر و به طول ۱۴۰۰ میلیمتر ساخته شد. میلگردهایی با قطر ۱۰ و ۱۴ میلیمتر به ترتیب به عنوان میلگرد طولی فشاری و میلگرد طولی کششی استفاده شد. میلگردهای عرضي نيز با قطر ٨ ميليمتر و با فاصلهي آزاد ١٠٠ ميليمتر در دهانه-های برشی قرار گرفتند. ابعاد هندسی تیرها، آرایش میلگردهای طولي و عرضي نمونهها در شكل ۱ آمده است.



۲-۲- مشخصات مصالح

برای ساختن نمونه های آزمایشگاهی از رده بتن با مقاومت معمولی که مقاومت فشاری نمونهی استوانهای استاندارد آن ۲۵ مگایاسگال بود، استفاده شد. نسبت آب به سیمان ۰/۵ و حداکثر بعد دانههای

سنگی ۱۵ میلیمتر در نظر گرفته شد. طرح اختلاط وزنی بتن مذکور در جدول ۱ آمده است. به منظور اندازه گیری مقاومت فشاری بتن ساخته شده، تعداد ۸ عدد نمونهی استوانهای به قطر ۱۵۰ میلیمتر و ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر تهیه و همراه تیرهای بتنی در شرایط مناسب عمل آوری شد. این نمونه ها در زمان های ۷، ۲۸ و ۹۰ روزه توسط دستگاه سنجش مقاومت فشاری بتن مورد آزمایش قرار گرفتند.

جدول ۱- وزن مصالح مورد نیاز برای یک مترمکعب مخلوط بتنى با مقاومت مشخصه ۲۵ مگاياسكال

| آب | سيمان | ماسه | نخودى | بادامى | نوع مصالح مصرفي |
|-----|-------|------|-------|--------|----------------------|
| ۱۷۵ | ۳۵. | 11 | ۳۲. | 40. | مقدار مورد نياز (kg) |

جهت تقویت تیرهای ساخته شده، از ورقهای CFRP با الیاف تک جهته استفاده گردید. از آنجا که در این پژوهش تیرهای تقويت شده تحت خوردگی ثانويه قرار گرفتند، لذا همانطور که در شکل ۲ مشاهده می شود، تقویت تیرها به صورت خمشی و U شکل با چسباندن ورقی به عرض ۵۰۰ میلیمتر و با طول ۱۴۰۰ میلیمتر در سراسر وجه کششی انجام شد تا کارایی ورق،ها در جلوگیری از خوردگی بیشتر میلگردها مشخص شود. مشخصات مکانیکی ارائه شده توسط شرکت سازنده الیاف مورد استفاده و رزین ایو کسی در جدول ۲ آمده است.



شکل ۲- تقویت تیرهای ساخته شده با ورق CFRP

شرایط آزمایشگاهی تحت خوردگی تسریع شده قرار گرفتند. به

| جدول ۲- مشخصات ۲۲۲۲ و چسب مصرفی | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 1.1.1.1 | مقاومت كششى | ضريب كشساني | ضخامت هر لايه | . | |
| کرنش نهایی (./) | (MPa) | (GPa) | (mm) | بوغ ورق | مشخصات ورق تقويتي |
| ۱/۵ | 490. | 74. | •/1 % V | QUANTOM Wrap 300C | |
| مدول خمشي | مقاومت كششى | ضريب كشساني | ضخامت هر لايه | | |
| (MPa) | (MPa) | (GPa) | (mm) | نوع چسب | مشخصات چسب |
| ۳۰۰۰ | 40 | ٣/٥ | • /۴ | QUANTOM EPR 3301 | |

۲-۳- اعمال خوردگی تسریع شده به نمونهها

تيرها پس از عمل آوري مناسب و حدود سه ماه پس از ساخت، در اين منظور حوضچههايي با محلول سه درصد سديم كلريد (سه

درصد وزني آب به آن نمك اضافه شد) پر شده و نمونهها داخل آن قرار گرفتند. شکل ۳ تصویر شماتیک ایجاد مدار الکتریکی و اعمال شرايط خوردگي تسريع شده را نشان ميدهد.



برای ایجاد خوردگی در میلگردهای کششی این میلگردها در همهی نمونه ها حدود ۵۰ میلیمتر از مقطع تیر بیرونزده شد و هنگام اعمال خوردگی در ابتدا این قسمت با استفاده از سمباده به خوبی برای ایجاد فرایند خوردگی می باشد. تمیز شد. سپس سیم برق به دور میلگرد پیچیده شده و به منظور جلوگیری از تماس سیم با آب اطراف آن با استفاده از چسب پرایمر و چسب قیری و گذاشتن لولههای خرطومی عایق شد. با 🛛 – استفاده از این روش که جزئیات آن در شکل ۴ مشخص است، به خوبی از میلگردها و سیم محافطت شده و از نفوذ آب جلوگیری به عمل آمد.



شکل ۴- اتصال سیم به میلگرد کششی و عایق بندی آن

میلگردهای کششی در طول فرایند خوردگی تسریع شده بهعنوان آند عمل کرده و از چند صفحهی مسی برای کاتد استفاده می شود. پس از آمادهسازی میلگردها و دیگر ابزار لازم، نمونهها مطابق شکل ۵ داخل حوضچه ها قرار داده شده و با اتصال آن ها به منبع ۲ ـ ٤ - تقویت نمونه ها با FRP جریان مستقیم روند خوردگی آغاز میگردد. در طی فرایند خوردگی، نمونهها بهصورت روزانه کنترل شده تا از برقراری جريان اطمينان حاصل شود.



شکل ۵- قرار گیری نمونهها داخل حوضچه

زمان مورد نیاز برای رسیدن به درصد خوردگیهای مورد نظر با استفاده از قانون فارادی و طبق رابطهی (۱) محاسبه شده و در جدول ۳ آمده است.

 $t = \frac{m_L nF}{aL}$ (1)

در این رابطه، m_L جرم از دست رفته میلگرد کششی در اثر خوردگی، n ظرفیت فلز (برای آهن برابر ۲ است)، F ثابت فارادی (۹۶۴۸۷) کولمب)، α جرم اتمی فلز (برای آهن ۵۵/۸ گرم می باشد) و I جریان اعمال شده توسط منبع تغذیه و t مدت زمان مورد نیاز

| جدول ۳- مدت زمان لازم برای خوردگی تسریع شده بر اساس |
|---|
| قانه ن فارادي |

| زمان لازم | وزن از دست | شدت جريان | درصد |
|-----------|------------|-----------|--------|
| (ساعت) | رفته (گرم) | (آمپر) | خوردگی |
| 111/90 | 188/91 | ١ | ۵ |
| 222/21 | WW/98 | ١ | ۱. |
| 446/98 | 0/94 | ١ | ۱۵ |

پس از انجام آزمایش های لازم بر روی نمونه ها برای اندازه گیری شدت خوردگی میلگردهای طولی، باید این میلگردها را از داخل نمونهها خارج کرده تا وزن آنها تعیین شود. پس از به دست آوردن وزن میلگردهای دارای خوردگی، با کسر این عدد از عدد اولیهی ثبت شده برای وزن میلگردها، مقدار کاهش وزن هر میلگرد و در واقع میزان خوردگی مشخص خواهد شد.

برای چسباندن ورق های FRP، در ابتدا شیرهی بتن حذف گردید، به این ترتیب که سطح تیرها توسط دستگاه فرز تا حد نمایان شدن سنگدانه ساییده شد تا سطحی هموار و مناسب جهت چسباندن ورق

FRP به دست آید. سپس با استفاده از جت هوا و جت آب هر نمونه ها عدد نوشته شده بعد حرف C (Corrosion) بیان گر گونه گرد و غبار یا آلودگی نیز پاک شد و خلل و فرج موجود در درصد خوردگی نهایی در نظر گرفته شده برای نمونه میباشد و سطح بتن با استفاده از رزین مناسب تعمیر گردید تا سطح مناسب برای نمونه های تقویت شده با ورق CFRP از حرف F (جهت نصب ورق،ها تأمين شود. ورق FRP به شيوهي نصب تر به تیرها متصل شد به این منظور ابتدا وجه تحتانی و وجوه کناری نمونهها به رزین کافی آغشته گشته و سپس ورق روی آنها چسبانده شد. در ادامه هوای محبوس بین ورق و رزین توسط غلطک به خوبی خارج شده و یک لایهی دیگر رزین روی ورق زده و به مدت ۱۵ روز چسب عمل آوری شد. تیرهای تقویت شده با ورق FRP در شکل ۶ قابل مشاهده است.

strengthening) استفاده شده است.



شكل ۶- تقويت نمونه ها با ورق FRP

۲-0- روش انجام آزمایش

به عنوان مثال نمونهی B-C5-F-C10 ابتدا برای رسیدن به

یکی از نمونهها بهعنوان نمونهی شاهد در نظر گرفته شد و سایر خوردگی ۵ درصد در شرایط خوردگی قرار گرفته، سپس با ورق نمونه ها تا رسیدن به ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد خوردگی تحت فرایند FRP تقویت شده و در نهایت دوباره شرایط خوردگی برای رسیدن خوردگی تسریع شده قرار گرفتند. برای هر درصد خوردگی ۳ به خوردگی ۱۰ درصد بر آن اعمال شده است. نمونه های F-C15-نمونه در نظر گرفته شد به طوری که یک تیر دارای خوردگی و فاقد B-C10 و B-C7.5-F-C15 نیز به تر تیب ابتدا تحت خوردگی تقویت، یک تیر دارای خوردگی و تقویت شده با ورق CFRP و ۱۰ و ۷/۵ درصد قرار گرفته و پس از تقویت با ورق FRP برای در نهایت آخرین نمونه پس از ایجاد خوردگی و تقویت با ورق رسیدن به خوردگی ۱۵ درصد در شرایط خوردگی مجدد قرار CFRP مجدد تحت شرایط خوردگی قرار گرفت. در نام گذاری گرفتند. جزئیات بیشتر نمونه ها در جدول ۴ آمده است.

| خوردگی مجدد پس از | تقويت با FRP پس | درصد | | · . |
|-------------------|-----------------|--------|-------------------|------|
| تقويت با FRP | از خوردگی | خوردگی | نام اختصاري تمونه | رديف |
| ندارد | ندارد | • | B-C0 | ١ |
| ندارد | ندارد | ۵ | B-C5 | ۲ |
| ندارد | ندارد | ۱. | B-C10 | ٣ |
| ندارد | ندارد | 10 | B-C15 | ۴ |
| ندارد | دارد | ۵ | B- C5-F | ۵ |
| ندارد | دارد | ۱. | B- C10-F | 6 |
| ندارد | دارد | 10 | B- C15-F | v |
| دارد | دارد | ۵ | B-C5-F-C10 | ٨ |
| دارد | دارد | ۱. | B-C10-F-C15 | ٩ |
| دارد | دارد | ۱۵ | B-C7.5-F-C15 | ۱۰ |

جدول ۴- جزئیات نمونه های آزمایشگاهی

بهصورت خمش چهار نقطهای و با استفاده از یک جک

۲-۲- دستگاه و روند آزمایش استاتیکی

در آخرین مرحله از برنامهی آزمایشگاهی کلیهی نمونهها هیدرولیکی با ظرفیت معادل ۲۰۰ کیلونیوتن بارگذاری شدند.

بارگذاری به صورت استاتیکی و یکنواخت صورت پذیرفت و است. در تیرهای مورد آزمایش با توجه به نوع بارگذاری که تغییرمکان وسط دهانه بوسیلهی تغییرمکان سنج خطی ('LVDT) خمش چهار نقطهای بود، اولین ترکها در نواحی میانی تیر رخ داد و نیرو توسط نیروسنج به دستگاه ثبت داده منتقل شد. از پمپ، که علت این موضوع لنگر خمشی حداکثر در وسط دهانهی تیر و سیستم کنترل فشار و دستگاه ثبت دادهها نیز در کنار سایر لوازم حد فاصل بین دو بار نقطهای دانست. برای نمونه شاهد و نمونههای استفاده شد. در بارهای مختلف، چگونگی گسترش تر کها ترسیم دارای خوردگی ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد بار معادل تر ک خوردگی به و مشاهدات ثبت شد تا در نهایت نحوهی شکست نمونهها مشخص 🦷 ترتیب ۶۰/۰، ۶۰/۰، ۶۵/۰ و ۵۵/۰ کیلونیوتن ثبت شد. در شکل ۹ گردد. در شکل ۷ بارگذاری و ابزاربندی آزمایش در آزمایشگاه نمایی کلی از وضعیت ترک در نمونهها آمده است. به صورت شماتيك قابل مشاهده است.



۳- نتایج آزمایشگاهی **-1- بررسی و کنترل خوردگی در میلگردهای طولی** در طول فرایند خوردگی آسیبهای وارد شده به تیرها نظیر تر ک-های متعدد طولی و همچنین لکه های قهو های رنگ ناشی از زنگ-زدگی بر روی تیرها ظاهر شد. پس از اتمام فرایند و خارج کردن میلگردها اثر خوردگی بر میلگردها قابل مشاهد بود همانطور که در شکل ۸ مشخص است برای سطوح بالای خوردگی، آجها در شکل ۱۰ نشان داده شده است. دچار آسیب زیادی شده و تقریبا از بین رفته بودند.



شکل ۸- اثر خوردگی بر میلگردها در خوردگی ۱۵ درصد

۲-۳- نتایج بار گذاری نمونههای دارای خوردگی و فاقد تقويت با ورق FRP

تحمل بتن در مقابل تنشهای کششی به مراتب پایین تر از تنشهای فشاری است، از این رو حتی با بکارگیری آرماتور در سازههای بتن مسلح ناحیهی کششی در این اعضا مستعد ترک خوردگی

¹ Linear Variable Displacement Transducer



ت) B-C15

شکل ۹- نمایی کلی از انتشار ترک در نمونه های فاقد تقویت

منحني بار-تغيير مكان وسط دهانه براي نمونههاي داراي خوردگي



² Load Cell

مطابق با این شکل تا بار ۶۰/۰ کیلونیو تن رفتار نمونه ها تا حدودی ترسیم شده است. برای نمونهی B-C5-F-C10 حداکثر ظرفیت مشابه یکدیگر بوده، اما با افزایش نیرو رفتار تیرها تغییر میکند. باربری نسبت به نمونه های B-C10 و B-C10 به ترتیب ۳۵/۰ حداکثر ظرفیت باربری برای نمونهی شاهد برابر با ۹۸/۰ کیلونیو تن و برای نمونههای دارای ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد خوردگی به ترتیب نمونهی B-C7.5-F-C15 در مقایسه با نمونههای B-C15 و برابر با ۹۲/۵، ۸۸/۲ و ۸۳/۰ کیلونیوتن ثبت شد. نتایج بهدست آمده حاکی از این هستند که با افزایش میزان خوردگی، حداکثر ظرفیت است، برای نمونهی B-C10-F-C15 نیز این اعداد به ۳۷/۰ باربري نمونه ها كاهش ييدا كرده است.

> ۳-۳- نتایج بارگذاری نمونههای دارای خوردگی و تقویت شده با FRP

> با افزایش بار در تیرهای تقویت شده به تدریج صدای شکسته شدن چسبها شنیده و سرانجام برای تمامی نمونهها پس از حاصل شدن ظرفیت باربری حداکثر ورق با صدای بلندی از وجه کششی تیر جدا شد، در این هنگام تکههای بتن خرد شده با گسیختگی ورق فرو ریختند. شکل ۱۱ جدا شدن ورق FRP از وجه کششی نمونه-ی B-C5-F را نشان میدهد.



شکل ۱۱- جدا شدن ورق FRP از وجه کششی نمونهی B- C5- F

نمونههای دارای ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد خوردگی و تقویت شده با FRP به ترتیب افزایش ۳۳/۰، ۳۴/۶ و ۳۵/۰ درصدی در ظرفیت باربری نسبت به نمونه های مشابه و فاقد تقویت از خود نشان دادند. همانظور که در شکل ۱۲ آمده است تقویت نمونههای دارای خوردگی با ورق CFRP نه تنها کاهش ظرفیت ناشی از خوردگی را جبران کرد بلکه باعث افزایش ظرفیت نمونه ها نسبت به نمونه ی شاهد نيز شد.

-٤-۳ اثر خوردگی مجدد بر تیرهای تقویت شده به منظور بررسی اثر تقویت با ورقهای FRP در جلوگیری از ايجاد خوردگي منحني بار-تغيير مكان وسط دهانه براي نمونههاي B-C10 و B-C10-F و B-C5-F-C10 و B-C5-F-C10 مطابق شکل ۱۳ C15 و B-C10-F-C15 نیز به ترتیب به مدت ۱۹۷/۴۷ و

درصد و ۵/۰ درصد افزایش یافته است. حداکثری ظرفیت باربری B-C15-F به ترتیب افزایش ۳۷ درصدی و ۳/۵ درصدی داشته درصد و ۲/۷ درصد رسیده است.





طبق قانون فارادی برای دستیابی به خوردگی ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد نمونه ها باید به ترتیب ۱۱۱/۶۵، ۲۲۳/۳۱ و ۳۳۴/۹۶ ساعت تحت جريان ۱ آمپر قرار مي گرفتند. نمونهي B-C5-F-C10 در ابتدا به مدت ۱۱۱/۶۵ ساعت برای خوردگی ۵ درصد تحت شرایط خوردگی قرار گرفت، سپس با ورق CFRP تقویت شد و برای رسیدن به مجموع خوردگی ۱۰ درصد به مدت ۱۱۱/۶۵ ساعت دیگر در شرایط خوردگی قرار گرفت. نمونه های -B-C7.5-F ۲۲۳/۳۱ ساعت در شرایط خوردگی قرار گرفته و پس از تقویت با CFRP سبب کاهش گسترش خوردگی شده است. استفاده از این به جريان برق وصل شدند.



ورق CFRP برای رسیدن به مجموع خوردگی ۱۵ درصد دوباره ورق ها سبب جلو گیری از گسترش خوردگی به میزان ۲۶/۹، ۲۵/۹ و ۰ /۲۰ درصد به ترتیب برای نمونه های با خوردگی اولیه ۵، ۷/۵ و ۱۰ در صد شده است. ظرفیت نهایی نمونه های آزمایشگاهی در جدول ۵ آمده است تا بر اساس آن میزان کاهش ظرفیت باربری در اثر خوردگی مشخص شود و یا اثر تقویت با FRP در افزایش ظرفیت باربری با نمونهی شاهد مقايسه شود.

| تغییر بار نهایی نسبت به نمونهی شاهد (٪) | ميانگين خوردگي ايجاد شده (٪) | بار نھایی آزمایشگاهی (KN) | تغيير مكان حداكثر در وسط تير (mm) | نام نعونه |
|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| _ | • | ٩٨/٠ | ٧/٠ | B-C0 |
| ۵/۶ کاهش | ۴/۴ | ٩٢/۵ | 11/8 | B-C5 |
| ۱۰/۰ کاهش | ٩/١ | ٨٨/٢ | 14/3 | B-C10 |
| ۱۵/۷ کاهش | 14/. | ۸۳/۰ | 19/4 | B-C15 |
| ۲۸/۹ افزایش | 4/4 | 137/9 | 14/8 | B- C5-F |
| ۲۷/۳ افزایش | ٩/٣ | 184/9 | 10/9 | B- C10-F |
| ۲۳/۳ افزایش | 14/1 | 177/7 | 18/8 | B- C15-F |
| ۲۷/۷ افزایش | ۶/٨ | 180/9 | Y1/. | B-C5-F-C10 |
| ۲۵/۴ افزایش | 11/5 | ۱۳۱/۳ | ۱۷/۰ | B-C10-F-C15 |
| ۲۶/۰ افزایش | ۱۰/۴ | 187/6 | ۱۷/۸ | B-C7.5-F-C15 |

جدول ۵- نتایج آزمایشگاهی نمونههای مختلف

بررسی نمودارهای ترسیم شده نشان میدهد تقویت با ورقهای

با توجه به کاهش روند خوردگی در نمونههای تقویت شده با خوردگی به میزان ۲۶/۹، ۲۵/۹ و ۲۰/۰ درصد به ترتیب برای نمونه های با خورد کی اولیه ۵، ۷/۵ و ۱۰ درصد شده است. این موضوع نشان می دهد بکار گیری ورق های CFRP برای اعضای قرار گرفته در محبطهای خورنده و مرطوب از بروز خوردگی

٥- مراجع

[1] Amleh, L., Mirza, S., 'Corrosion influence on between steel and concrete', ACI bond Structural Journal, vol. 96, no. 3, pp. 415-423, 1999.

[2] Cairns, J., Du, Y., Law, D., 'Structural performance of corrosion-damaged concrete beams', Mag Concrete Res, pp. 60-70, 2008.

[3] Bertur, A., Diamond, S., Berke, N.S., 'Steel Corrosion in Concrete', Fundamentals and Civil Engineering Practice, E & FN Spon, London, 1997. [4] Lee, H.S., Kage, T., Noguchi, T., Tomosawa, F., 'The Evaluation of Flexural Strength of RC Beams Damaged by Rebar Corrosion', Durability of Building Materials and Components 8, Institute for Research in Construction, Ottawa ON, K1A 0R6, Canada, pp. 321-330, 1999.

[5] Bonacci, J. F., Maalej, M., 'Externally-bonded FRP for rehabilitation of corrosion damaged concrete beams', ACI Structural Journal, Vol. 97, No. 5, pp. 703-711, 2000.

[6] Soudki, K., El-Salakawy, E., Craig, B., 'Behavior of CFRP strengthened reinforced concrete beams in corrosive environment', Journal of composites for construction, Vol. 11, No. 3, pp. 291-298, 2007.

[7] Xie, J., Hu, Ru., 'Experimental study on rehabilitation of corrosion-damaged reinforced concrete beams with carbon fiber reinforced polymer', Construction and Building Materials, Vol. 38, pp. 708–716, 2016.

[8] Almassri, B., Amjad, K., Francois, R., Al Mahmoud, F., 'study on behavior of corroded RC beam strengthened with CFRP rod, an experimental and finite element modeling study", Structural Faults and Repair Confrerence', Imperial College, London, UK, 2014.

[9] Triantafyllou, G., Rousakis, T., Karabinis, A., 'Corroded RC Beams at Service Load before and after Patch Repair and Strengthening with NSM CFRP Strips', Buildings, Vol. 9, pp. 67, 2019.

FRP ظرفیت باربری در این نمونهها افزایش یافته است.

٤- نتیجه گیری

در این پژوهش اثر استفاده از ورق.های FRP برای تقویت خمشی پیشتر جلو گیری کرده و با افزایش عمر مفید سازه به طول مدت تیرهای بتن مسلح در شرایط خوردگی و محیطهای مرطوب مورد بهر مبر داری از آن می افزاید. مطالعه قرار گرفت و هدف اصلی آن بررسی عملکرد FRP در جلوگیری از خوردگی مجدد بود که به این منظور تعداد ۱۰ عدد نمونهی آزمایشگاهی تهیه شد. نتایج حاصل شده به شرح زیر می-ىاشد:

> - خوردگی بر روی رفتار خمشی تیرها اثر گذاشته و باعث کاهش ظرفیت باربری آن ها شد. نمونه های دارای خوردگی ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد در مقایسه با نمونهی شاهد به ترتیب به میزان ۵/۶، ۱۰/۰ و ۱۵/۷ درصد کاهش ظرفیت از خود نشان دادند.

> – معيار اندازه گيري تغيير مكان در پژوهش انجام شده، خيز يا تغيير مکان وسط دهانه برای نمونههای مختلف بود. با توجه به نتایج حاصل شده از آزمایشات در مقدار بار یکسان، تغییر مکان وسط دهانه در نمونههای دارای خوردگی نسبت به نمونهی شاهد بیشتر است که با افزایش درصد خوردگی، این اختلاف نیز افزایش مى يابد. تقويت با ورق CFRP باعث افزايش تغيير مكان وسط دهانه بار بیشینه شد، بطور یکه مقدار تغییر مکان وسط دهانه در بار حداکثر برای نمونه های تقویت شده از ۱۱ تا ۲۰ در صد نسبت به نمونه های فاقد تقویت بیشتر بود.

> - تقويت نمونه ها با ورق هاي CFRP باعث جبر ان كاهش ظرفيت ىارىرى ناشى از خوردگى مىلگردھاى طولى در آنھا شد. تىرھايى که دارای خوردگی ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد بودند، زمانی که با ورق-های CFRP تقویت شدند با افزایش ظرفیت باربری به ترتیب ۳۲/۰، ۳۴/۶ و ۳۵/۰ در صدی نسبت به نمونه های مشابه و فاقد تقويت مواجه شدند، از اين رو روش بكار گرفته شده براي تقويت تیر های دارای خوردگی مناسب می باشد. همچنین نمونه های دارای تقویت در مقایسه با نمونهی شاهد نیز ظرفیت باربری بیشتری از خود نشان دادند که دلیلی بر کار آمدی استفاده از این روش است. - بررسی نمونه های قرار گرفته در معرض خور دگی مجدد نیز نشان می دهد که تقویت با ورق های CFRP سبب کاهش روند خوردگی شده است. استفاده از این ورق ها سبب جلو گیری از روند

Effect of CFRP strengthening on the behavior of reinforced concrete beams under corrosive environments

Maryam Malakouti MSc student, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. M. Reza Esfahani* Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

Abstract

Corrosion of rebars is one of the most important problems in reinforced concrete structures. It may reduce the load capacity or cause failure of structural members. When corrosion occurs, the structure member can be strengthened/repaired using different methods. Due to the durability of FRP (Fiber Reinforced Polymer) materials in corrosive environments, these materials can be used to strengthen/repair the damaged reinforced concrete members against corrosion. In this study, the effect of Carbon FRP sheets on the flexural behavior of steel reinforced concrete beams in moisture and corrosion conditions is studied. For this purpose, ten reinforced concrete beam specimens with the cross-sectional dimensions of 150 x 200 mm and a length of 1400 mm were made. One specimen was considered as the control specimen without strengthening, and other specimens were subjected under accelerated corrosion conditions with different corrosion rates of 5, 10, and 15 percent. A comparison of the experimental results showed that the corrosion of longitudinal rebars affects the flexural behavior of reinforced concrete specimens. With increasing corrosion, the load capacity of the specimens decreased. Strengthening of the corroded specimens with CFRP sheets increased the load capacity of the corroded specimens up to 35% compared to the un-strengthened specimen. The results of specimens exposed to re-corrosion condition after strengthening showed that the strengthening of specimens by CFRP sheets effectively reduced further corrosion up to 26.9%.

Keywords: Reinforced concrete beam, corrosion of longitudinal rebars, accelerated corrosion, CFRP sheets.

^{*} Corresponding Author: esfahani@um.ac.ir